

CHARNIÈRE SALICE SILENTIA+ 110°

SALICE




	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	A=	0.7	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.2	4.4	5.7
K=4	A=	0.6	0.8	1.1	1.3	1.6	1.8	2.2	2.5	2.9	3.4	4.7
K=5	A=	0.6	0.8	1.0	1.3	1.5	1.8	2.1	2.4	2.8	3.2	3.7
K=6	A=	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.1	3.6




	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.6	0.9
K=4	L=	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.7	0.9	1.1	1.4	1.6	1.8
K=5	L=	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.7	1.9	2.1	2.4	2.6	2.8
K=6	L=	1.5	1.8	2.0	2.2	2.4	2.7	2.9	3.1	3.3	3.6	3.8

Une moulure adéquate de la porte réduit les valeurs de "A" et de "L"

Tel : 02 43 13 49 49 Fax : 02 43 30 26 16 www.qama.fr



	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	A=	0.7	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.2	4.4	5.7
K=4	A=	0.6	0.8	1.1	1.3	1.6	1.8	2.2	2.5	2.9	3.4	4.7
K=5	A=	0.6	0.8	1.0	1.3	1.5	1.8	2.1	2.4	2.8	3.2	3.7
K=6	A=	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.1	3.6




	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.6	0.9
K=4	L=	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.7	0.9	1.1	1.4	1.6	1.8
K=5	L=	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.7	1.9	2.1	2.4	2.6	2.8
K=6	L=	1.5	1.8	2.0	2.2	2.4	2.7	2.9	3.1	3.3	3.6	3.8

Une moulure adéquate de la porte réduit les valeurs de "A" et de "L"

L'encombrement.


Par cette formule vous pouvez obtenir l'épaisseur maximum de la porte moulurée ouverte sans interférer avec côtés, portes ou parois adjacentes. Il faut aussi toujours tenir compte du tableau des valeurs L - K - T.




Tel : 02 43 13 49 49 Fax : 02 43 30 26 16 www.qama.fr

L'encombrement.

Par cette formule vous pouvez obtenir l'épaisseur maximum de la porte moulurée ouverte sans interférer avec côtés, portes ou parois adjacentes. Il faut aussi toujours tenir compte du tableau des valeurs L - K - T.




Tel : 02 43 13 49 49 Fax : 02 43 30 26 16 www.qama.fr


EA 45
13,5
K
45
Ø35
Ø8
9,5
EA 48
13,5
K
48
Ø35
Ø10
6
EA 52
13,5
K
52
Ø35
Ø10
5,5


SALICE

Charnière bras droit




S = épaisseur du côté
D = Recouvrement désiré
T = épaisseur maximale de la porte

Charnière bras coudé 9




K = Distance de perçage
A = Jeu
L = Distance entre la porte et le côté

Charnière bras coudée 17



H = épaisseur de l'embase

Tel : 02 43 13 49 49 Fax : 02 43 30 26 16 www.qama.fr



20.5
37
66

	T =	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K = 3	A =	0.7	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.2	4.4	5.7
K = 4	A =	0.6	0.8	1.1	1.3	1.6	1.8	2.2	2.5	2.9	3.4	4.7
K = 5	A =	0.6	0.8	1.0	1.3	1.5	1.8	2.1	2.4	2.8	3.2	3.7
K = 6	A =	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.1	3.6

Tel : 02 43 13 49 49 Fax : 02 43 30 26 16 www.qama.fr


SALICE

A TOURILLONS Ø10



SALICE

A VISSER



Tel : 02 43 13 49 49 Fax : 02 43 30 26 16 www.qama.fr