

CHARNIÈRE SENSYS 110° 8675 SANS RESSORT

HETTICH

Tel : 02 43 13 49 49 Fax : 02 43 30 26 16 www.qama.fr

Montage du boîtier	Schéma de perçage	Alésage de fixation ø x T mm
à visser TH 52		-
à enfoncer TH 53		
avec manchons à expansion prém. TH 58		ø 10 x 11
		
à enfoncer TB 53		
		ø 8 x 11